

TELA ELÉTRICA COM CONTROLE REMOTO

Todas as telas saem da Tecnomast testadas e ajustadas com seu acabamento e funcionamento perfeitos.

Parabéns por adquirir um produto com tecnologia avançada e de grande utilidade para suas apresentações!

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUSEIO

Para instalar a tela elétrica TECNOMAST com controle remoto observe os seguintes passos:

1. Verifique se a voltagem da rede onde a tela será ligada é realmente **110V ou 220V**.
2. A fixação da tela deve ser feita utilizando-se os parafusos e buchas que acompanham o produto, através das abas de fixação intercambiáveis para parede ou teto.
3. Fixar a tela perfeitamente na horizontal, se não o desenrolar da mesma fica irregular.

MODO DE OPERAÇÃO

1. Com um toque no comando “sobe / desce” a tela recolhe ou abaixa totalmente até o final, sem necessidade do acionamento do comando “parar”.
2. Durante o percurso da tela, com um toque no botão parar (central) a tela para imediatamente, podendo a operação ser reiniciada para cima ou para baixo, de acordo com o comando selecionado.
- 3; O motor suporta uma operação contínua de no máximo 03 (três) minutos. Após este tempo ele desliga automaticamente para resfriamento, voltando a operar normalmente assim que a temperatura atingir a faixa de operação.

FICHA TÉCNICA

- Tensão de alimentação: 110V ou 220V / 60 Hz
- Transmissor por rádio frequência
- Motor tubular – 30 RPM / 1,5A / 145W
- Estojo metálico com pintura eletrostática na cor branca
- Tecido tipo Matte White
- Tensionada verticalmente
- Bordas pretas limitando a área de projeção
- **Acompanha 01 transmissor manual do controle remoto**

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- O tecido da tela deve ser lavado apenas com detergente neutro e água. Nunca use produtos à base de solventes ou abrasivos
- As bordas pretas são solúveis em água, portanto só podem ser limpas a seco.
- Não exponha a tela à umidade, luz solar ou calor excessivo
- O tecido da tela nunca deve ser dobrado ou amassado
- Para melhor conservação do tecido de sua tela, mantenha-o recolhido no interior do estojo após o uso

OBSERVAÇÃO: Não fure nem rebite a caixa da tela para colocação de qualquer identificação, pois danificará o tecido da tela internamente. Não nos responsabilizamos pelos danos causados por tal procedimento. Sugerimos então que a identificação seja colada.

TERMO DE GARANTIA

As telas de projeção TECNOMAST possuem garantia de 12 meses.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, caso seja constatado algum defeito de fabricação no **recebimento de sua tela**, solicite a troca do produto no prazo de até 30 dias.

Observe principalmente amassados na estrutura metálica e/ou tecido rasgado, pois estes defeitos **NÃO** serão considerados de fabricação após a instalação da tela.

Não nos responsabilizamos por danos provocados por desgaste natural, conservação inadequada e/ou mau uso do produto

Este termo de garantia só terá validade com a apresentação da etiqueta do lote de fabricação intacta, localizada no interior da tela.

Data de Fabricação: