

TELA DOBRÁVEL

Todas as telas saem da Tecnomast testadas e ajustadas com seu acabamento e funcionamento perfeitos. Parabéns por adquirir um produto de qualidade e de grande utilidade para suas apresentações!

PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

- 1) Montar os tripés e o quadro travando todos os engates de sustentação.
- 2) Fixar o quadro nos tripés, na altura desejada, através dos parafusos com manopla, observando que os botões de pressão fiquem para frente.
- 3) Abotoar o tecido iniciando pelos 04 (quatro) botões dos cantos da tela, nas diagonais. Após o abotoamento desses quatro cantos, abotoar os demais, partindo sempre do centro para as laterais.
- 4) Para desmontar a tela, proceder de maneira inversa à montagem.
- 5) Sempre guardar os tecidos perfeitamente acondicionados. Ao dobrá-los, cuidado para nunca vincar o tecido, evitando assim, futuras marcas na tela montada.

FICHA TÉCNICA

- Case e estrutura em alumínio
- Tecido tipo Matte White
- Tensionada horizontal e verticalmente
- Bordas pretas limitando a área de projeção

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- O tecido da tela deve ser lavado apenas com detergente neutro e água. Nunca use produtos à base de solventes ou abrasivos
- Não exponha a tela à umidade, luz solar ou calor excessivo
- O tecido da tela nunca deve ser amassado ou vincado
- Para melhor conservação do tecido de sua tela, mantenha-o acondicionado no interior do case após o uso

TERMO DE GARANTIA

As telas de projeção TECNOMAST possuem garantia de 12 meses.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, caso seja constatado algum defeito de fabricação no recebimento de sua tela, solicite a troca do produto no prazo de até 30 dias.

Não nos responsabilizamos por danos provocados por desgaste natural, conservação inadequada e/ou mau uso do produto.

Data de Fabricação: